



Esclarecimentos - Processo 31/2024 - MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
20/08/2024 10:39	Os itens 5,7 não existem com a profundidade sulco solicitada, a profundidade correta para ambos os pneus é de 22 m.m, peço a correção dos mesmos.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

ANA PAULA HONORIA MOREIRA PEREIRA

CAPÃO BONITO-SP - 20/08/2024

Gerado em: 20/08/2024 11:08:08