





























CLASSIFICAÇÃO – DECRETO ESTADUAL Nº 63.911/2019						
Ocupação	Tipo de Grupo	Risco Biológico	Carga de Incêndio	RSCA	<small>Possível de Utilização em caso de Emergência</small>	<small>Capacidade Máxima de Ocupantes</small>
HOSPITAL	I-3	UNIDADE MÉDICA HOSPITALAR	300m²/m²	BAIXO	24,75	24,75
INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS						
ACESSO DE VENTURA NA EDIFICAÇÃO	ATENDIDO CONFORME A II IV, 06/2019					
SEGURANÇA ESTRUTURAL EM SITUAÇÃO ACIDENTE	ATENDIDO CONFORME A II IV, 08/2019 O ISSÉ DA ESTRUTURA DEVE SER MAIOR DO IGUAL À KONNITOS, CONFORME O ITEM 6.1.1 DO REQUISITO TÉCNICO 08/2019.					
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL	COMPARTIMENTAÇÃO CONFORME TABELA DO ANEXO B DA II 05/19					
COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL	COMPARTIMENTAÇÃO CONFORME TABELA DO ANEXO B DA II 05/19					
CONTROLE DE MATERIAL PARA ACABAMENTO	ATENDIDO CONFORME A II IV, 10/2019					
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT 10/2019)						
PISO	ACABAMENTO	CLASSE I, II-A, III-A, IV-A				
	REVESTIMENTO					
TETO	ACABAMENTO	CLASSE I, II-A, III-A				
	REVESTIMENTO					
PAREDES	ACABAMENTO	CLASSE I, II-A, III-A				
	REVESTIMENTO					
SAIAS DE EMERGÊNCIA	ATENDIDO CONFORME A IT IV, 11/2019 - UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - TERCEIRO ANDAR, 45m - DEMAINHOS; 35 - ESCADA PE (A PRIMA DE FUNÇA) - ELEVADOR DE EMERGÊNCIA, 3M					
BRIQUISA DE INCÊNDIO	ATENDIDO CONFORME A II IV, 11/2019 - REDEIRA SEM CONTÊIDOR EM VISIÃO					
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO PAROL DE 60 min, ATENDIDO CONFORME A II XVI/2019					
DETECÇÃO DE INCÊNDIO	SISTEMA DE DETECÇÃO ATENDIDO CONFORME IT 15/2019					
ALARME DE INCÊNDIO	ATENDIDO CONFORME IT 15/2019					
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDIDO CONFORME A IT - 20/2019					
EXTRACTORES	ATENDIDO CONFORME A IT - 21/2019					
HYDRANTS	SISTEMA DE HYDRANTS ATENDIDO CONFORME IT 22/2019 - TIPO DZ CONFORME MEMORIAL ANEXO					
QUP	NÃO HA ESSR TIPO DE SISTEMA NO LOCAL					
DIF	NÃO HA ESSE TIPO DE SISTEMA NO LOCAL					

QUADRO DE ÁREAS - ÁREA CONSTRUÍDA			
ÁREA DO TERRENO = 1.324,74m²			
PAVIMENTOS	ÁREA COMPUTÁVEL	ÁREA NÃO-COMPUTÁVEL	TOTAL
SUBSOLO	1.700,45m²	13,80m²	1.686,65 m²
PAV. TÉRREO	1.827,46 m²	95,14 m²	1.922,60 m²
1º PAV	1.623,12 m²	52,53 m²	1.675,65m²
2º PAV	1.548,00 m²	127,6 m²	1.675,60 m²
3º PAV	588,38 m²	6,12 m²	594,50 m²
4º PAV	343,76 m²	0,00 m²	343,76 m²
CS. MAQ. ELEV.	-	13,58 m²	13,58m²
CENT. GASES	99,36 m²	0,0 m²	99,36 m²
ABR.CILINDROS	9,75 m²	0,0 m²	9,75 m²



06 4° PAVIMENTO



SIST. SIRENE VISUAL		EXTINTORES	
	ÁGUA PRESSURIZADA - 2 A		PO QUÍMICO SECO - 20 B C
	GÁS DIÓXIDO DE CARBÔNIO - 8 B C		ESPUMA MECÂNICA - 2 A 10 B
	CARGA DE PÓ ABC - 2 A 20 B C		ÁGUA PRESSURIZADA - 10 A
	PO QUÍMICO SECO - 80 B C		GÁS DIÓXIDO DE CARBÔNIO - 10 B C
	ESPUMA MECÂNICA - 8 A 40 B		CARGA DE PÓ ABC - 2 A 20 B C
		AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	
		AVISADOR SONORO E VISUAL (COM SIRENE)	
		AVISADOR SONORO TIPO GONGO	
		PONTO DE INTERFONE (TELEFONE DE EMERGÊNCIA)	
		DETECTOR DE FUMACA PONTUAL	
		DETECTOR DE FOGO PONTUAL	
		ACIONADOR MANUAL DO SÍT. DE DETEÇÃO E ALARME	
		CENTRAL DE DETEÇÃO E ALARME	
		CENTRAL DE INTERFONE (TELEFONE DE EMERGÊNCIA)	
		BATERIAS DO SISTEMA DE DETEÇÃO E ALARME	
		HORMANTE SIMPLES	
		HORMANTE DUPLO	
		MANÓTIPO	
		REGISTRO DE RECALQUE	
		REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENÇÃO	
		ACIONADOR DA BOMBA TECNICA DE INCENDIO (BOTÃO DE TIPO CATEGORIA)	
		BOMBA TECNICA DE INCENDIO (BTI)	
		RESERVA TECNICA DE INCENDIO (RTI)	

PROJETANTES/FELICILDO		RESPONSÁVEL TÉCNICO			
00	ENESSA INICIAL		FERNANDO		FELIPE
REVISÃO		DESCRIÇÃO	CORREÇÃO	DATA	RESP.

Maciel e Silva

arquiteta e engenheira

Maciel e Silva

ENGENHARIA / ARQUITETURA

RUA DOS EXPEDIENTEROS - CENTRO, CAPOÁ NOBIS - CEP 18300-006 - BRASIL

TELEFONES: (14) 3542-3957 / (11) 99851-8822

OBRA: Reforma e Ampliação - Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito - Capão Bonito/SP

PROPRIETÁRIO: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito

LOCAL: Rua. Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro - Capão Bonito/SP

TÍTULO: PLANTA DE RISCO / COBERTURA - MEDIDAS DE SEGURANÇA

AUTOR DO PROJETO: FELIPE FERRARI FRANKI - CREA/SP: 506.700.406-3

RESP. TÉCNICO: FELIPE MARQUES DA SILVA - CREA/SP: 506.248.730-3

ART: 26202/04264984

DATA: 15.02.2024

ART RESP: 26202/04256654

ESCALA:
INDICADAS

FOLHA:
05/09

05 3° PAVIMENTO