









CLASSIFICAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N° 63.911/2019					
Ocupação	Divisão/DL/PO	Descrição	Carga de Incêndio	Risco	Exigência
HOSPITAL	H-3	Unidade Médica Hospitalar	300m²/m²	Raio 1	24,75
<b>INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS</b>					
ACÉSSO DE UMBRAL NA ENTRADA	ATENDIDO CONFORME A IT N° 06/2019				
SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO	ATENDIDO CONFORME A IT N° 09/2019 O DEB DE EXISTIR NA PAREDE DE UMBRAL DO TIGAL A 40MM/10,5, CONFORME A TABELA 1 DO INCÊNDIO 06/2019				
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL	COMPARTIMENTAÇÃO CONFORME TABELA DO ANEXO R DA IT 05/19				
COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL	COMPARTIMENTAÇÃO CONFORME TABELA DO ANEXO R DA IT 05/19				
CONTROLE DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO	ATENDIDO CONFORME A IT N° 10/2019				
<b>CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT 10/2019)</b>					
PISO	ACABAMENTO		CLASSE I, II-A, III-A, IV-A		
	REVESTIMENTO				
TETO	ACABAMENTO		CLASSE I, II-A, III-A		
	REVESTIMENTO				
PAREDES	ACABAMENTO		CLASSE I, II-A, III-A		
	REVESTIMENTO				
SALAS DE EMERGÊNCIA	ATENDIDO CONFORME A IT N° 11/2019 – UMA SALA DE EMERGÊNCIA – TERRÇO: 45m² – DEMAS ANDARES: 35 – ESCADA PE (A PROVA DE FUMAÇA) – ELEVADOR DE EMERGÊNCIA: 5M				
BRECHA DE INCÊNDIO	ATENDIDO CONFORME A IT N° 11/2019 – DEVERIA SER CONVERTIDO EM VISTORIA				
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROL DE 60-100m, ATENDIDO CONFORME A IT N°18/2019				
DETECÇÃO DE INCÊNDIO	SISTEMA DE DETECÇÃO ATENDIDO CONFORME IT 19/2019				
ALARME DE INCÊNDIO	ATENDIDO CONFORME IT 19/2019				
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDIDO CONFORME A IT – 20/2019				
EXTINTORES	ATENDIDO CONFORME A IT – 21/2019				
HORRANTES	SISTEMA DE HORRANTES ATENDIDO CONFORME IT 22/2019 – TIPO 02 CONFORME MEMORIAL ANEXO				
GLP	NÃO HÁ ESSE TIPO DE SISTEMA NO LOCAL				
OUT	NÃO HÁ ESSE TIPO DE SISTEMA NO LOCAL				

[illegible]

PROPRIETÁRIO/RESP. LEG. USO		RESPONSÁVEL TÉCNICO			
00	EMISSÃO INICIAL		TERMINADO		FELIPE
REVISÃO	DESCRIÇÃO		CORREÇÃO	DATA	RESP.



**Maciel  
& Silva**  
arquiteta e engenheira

# Maciel & Silva

ENGENHARIA "ARQUITETURA  
E CONSTRUÇÃO"

RUA DOS EXPEDIENTARIOS - CENTRO, CAIAPÓ MONTEVISO - CEP: 18300-000 - BRASIL  
TELEFONES: (15) 3643-3677 / (15) 98851-2822

**OBRA:** Reforma e Ampliação- Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito- Capão Bonito/SP

**PROPRIETÁRIO:** Hospital Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito

**LOCAL:** RUA: Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro- Capão Bonito- SP

**TÍTULO:** PLANTA DE RISCO / COBERTURA - MEDIDAS DE SEGURANÇA

**ESCALA:** INDICADAS

**AUTOR DO PROJETO:** FELIPE FERRARI FRANKI - CREA/SP: 506.970.406-3

**FOLHA:**

**RESP. TÉCNICO:** FELIPE MARQUES DA SILVA- CREA/SP: 506.248.730-3

**DATA:** 26/02/2024

**ART RESP.:** 26/02/2024056654

**DATA:** 15.02.2024

**04/09**