



PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA POR CATÁLOGO / FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Processo Administrativo nº: 5718/2026

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto: “Aquisição de 01 (um) veículo automotor tipo sedan, zero quilômetro, destinado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana – Guarda Civil Municipal, visando atender às demandas operacionais e administrativas da corporação”

Órgão/Secretaria Demandante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ANALISADA

Empresa Licitante: ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 49.708.811/0001-30

3. OBJETO DA ANÁLISE

Análise técnica realizada com base exclusivamente em catálogos, fichas técnicas e documentos apresentados pela licitante, visando verificar a conformidade dos produtos ofertados com as especificações constantes no Termo de Referência / Edital.

4. TABELA DE ANÁLISE TÉCNICA DOS ITENS (CATÁLOGOS)

(exemplo)

Item	Descrição Item (edital)	Marca/ Modelo Ofertado	Documento Analisado (Catálogo/Ficha)	Situação do Item (Aprovado/ Reprovado)
01	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SEDAN 1.0 TURBO	ANO (EM ABERTO) MODELO 2026	Catalogo FLS. 1 e 2	REPROVADO

(Adicionar linhas conforme a quantidade de itens analisados)

5. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

I – RELATÓRIO

Trata-se da análise técnica da proposta apresentada para fornecimento de veículo automotor tipo sedan, visando verificar sua compatibilidade com as especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência.

Após exame da documentação e da ficha técnica do veículo ofertado, procedeu-se à comparação entre as exigências editalícias e as características apresentadas pela licitante.

II – ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Veículo tipo sedan, 04 portas
Situação: **ATENDE.**
2. Zero quilômetro, ano/modelo igual ou superior ao da contratação
Proposta: Modelo 2026.
Situação: **ATENDE.**





3. Motorização mínima 1.0 turbo
Proposta: Não há informação expressa na documentação apresentada quanto à motorização turbo.
Situação: **NÃO COMPROVADO.**
4. Potência mínima de 110 cv
Proposta: 116 cv.
Situação: **ATENDE.**
5. Combustível flex (gasolina/etanol)
Proposta: Total Flex.
Situação: **ATENDE.**
6. Transmissão manual ou automática com no mínimo 6 marchas
Exigência: mínimo de 6 marchas.
Proposta: Transmissão manual de 5 velocidades.
Situação: **NÃO ATENDE.**
7. Capacidade para 05 ocupantes
Proposta: Característica inerente ao modelo sedan ofertado.
Situação: **ATENDE.**
8. Direção elétrica ou eletroassistida
Proposta: Direção elétrica.
Situação: **ATENDE.**
9. Ar-condicionado de fábrica
Proposta: Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen.
Situação: **ATENDE.**
10. Airbags frontais no mínimo
Proposta: 2 airbags frontais, 2 laterais e 2 de cortina.
Situação: **ATENDE.**
11. Freios ABS com EBD
Proposta: ABS com EBD.
Situação: **ATENDE.**
12. Controle eletrônico de estabilidade e tração
Proposta: ESC e ASR.
Situação: **ATENDE.**
13. Assistente de partida em rampa
Proposta: HHC (Hill Hold Control).
Situação: **ATENDE.**
14. Vidros elétricos nas portas dianteiras no mínimo
Proposta: Vidros elétricos dianteiros e traseiros.
Situação: **ATENDE.**
15. Travas elétricas nas portas
Proposta: Travamento elétrico remoto.
Situação: **ATENDE.**
16. Sistema de som ou multimídia com conectividade Bluetooth e USB
Proposta: Sistema de infotainment Media Plus II.
Situação: **NÃO COMPROVADO**, pois não há menção expressa às funcionalidades Bluetooth e USB na documentação apresentada.



17. Computador de bordo
Proposta: Computador de bordo.
Situação: **ATENDE.**
18. Porta-malas com capacidade mínima aproximada de 450 litros
Proposta: Não consta informação na proposta.
Situação: **NÃO COMPROVADO.**
19. Rodas aro mínimo 15 polegadas
Proposta: Rodas aro 15".
Situação: **ATENDE.**
20. Pintura sólida ou metálica
Proposta: Não consta informação.
Situação: **NÃO COMPROVADO.**
21. Tanque de combustível com capacidade mínima aproximada de 40 litros
Proposta: Não consta informação.
Situação: **NÃO COMPROVADO.**

III – EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS

O Termo de Referência exige:

- Estepe;
- Macaco;
- Chave de roda;
- Triângulo de sinalização;
- Cintos de segurança para todos os ocupantes.

Na proposta apresentada verifica-se a existência de dispositivos relacionados aos cintos de segurança, contudo não há comprovação documental quanto ao fornecimento de estepe, macaco, chave de roda e triângulo de sinalização.

Situação: **NÃO COMPROVADO.**

IV – DAS DIVERGÊNCIAS IDENTIFICADAS

Foram identificadas as seguintes inconformidades:

1. Descumprimento objetivo da exigência de transmissão com no mínimo 6 marchas, tendo sido ofertado veículo com transmissão manual de apenas 5 velocidades;
2. Ausência de comprovação da motorização mínima 1.0 turbo;
3. Ausência de comprovação da conectividade Bluetooth e USB;
4. Ausência de comprovação da capacidade mínima do porta-malas;
5. Ausência de comprovação da pintura sólida ou metálica;
6. Ausência de comprovação da capacidade mínima do tanque de combustível;
7. Ausência de comprovação dos equipamentos obrigatórios (estepe, macaco, chave de roda e triângulo de sinalização).

6. CONCLUSÃO

Diante da análise técnica realizada:





- () Todos os itens analisados foram APROVADOS tecnicamente;
(X) Há itens REPROVADOS tecnicamente;

Da análise comparativa realizada, verifica-se que o veículo ofertado atende a parte significativa das especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Entretanto, constatou-se o descumprimento expresso de requisito técnico obrigatório referente à transmissão, uma vez que o edital exige veículo dotado de transmissão manual ou automática com, no mínimo, 06 (seis) marchas, enquanto a proposta apresenta transmissão manual de 05 (cinco) velocidades.

Tal divergência caracteriza desconformidade objetiva com o instrumento convocatório, impedindo o reconhecimento da plena aderência da proposta às exigências mínimas estabelecidas pela Administração.

Adicionalmente, permanecem sem comprovação diversos requisitos técnicos e equipamentos obrigatórios exigidos no Termo de Referência, impossibilitando a verificação integral da conformidade do objeto ofertado.

Diante do exposto, com fundamento nos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da isonomia e da seleção da proposta apta ao atendimento integral das especificações técnicas, **OPINA-SE PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA**, por não atender requisito técnico mínimo obrigatório previsto no Termo de Referência, sem prejuízo da realização de diligência exclusivamente para esclarecimento de informações complementares, quando admitida pelo edital e desde que não implique modificação da proposta originalmente apresentada.

7. RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE TÉCNICA

Declaro que realizei a análise técnica acima descrita, assumindo total responsabilidade pelas informações prestadas.

Nome do Responsável Técnico: IGOR GUILHERME SOARES SENCATTI DA CRUZ

CPF: 488.094.788-19

Cargo/Função: ASSESSOR EXECUTIVO DE GOVERNO

Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA

Capão Bonito/SP, na data da assinatura digital.

Assinatura

Assinatura digital realizada pelo sistema da JL ou pelo GOV.BR